




GUÍA DE INICIO RÁPIDO DEL KIT DE ILUMINADOR


940nm Iluminador de infrarrojos

1. Cargue e instale la batería en el iluminador de infrarrojos




PRECAUCIÓN: La luz infrarroja es invisible para el ojo humano y solo se puede ver a través de dispositivos de visión nocturna. NUNCA MIRE DIRECTAMENTE AL ILUMINADOR DE IR.


2. Coloque el riel para imágenes en la cámara



3. Instalar en Pic Rail Mount



4. Adjuntar a la cámara con palanca QD



NOTA: El iluminador de infrarrojos se puede montar en cualquier lado de la cámara, según sus preferencias, invirtiendo la montura en el paso 3.

SIONYX

www.sionyx.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO DEL KIT DE ILUMINADOR

940nm Iluminador de infrarrojos

SISTEMA

LED	5W
ALCANCE VISIBLE	940nm
TENSIÓN DE TRABAJO	3-4.2V
FOV	40 GRADOS
RANGO DE VIGA	UP TO 150m
DURACIÓN DE LA BATERÍA	2 HORAS
DIAMETRO CABEZAL	45mm
DIAMETRO CORPORAL	25mm
OPCIÓN DE ZOOM	SÍ - INUNDACIÓN de 7 mm para ENFOQUE
PESO	167g (excluyendo la batería)

EL KIT CONTIENE

940nm ILUMINADOR IR
CARRIL PICATINNY
SOPORTE DE CARRIL PICATINNY
(2) 18650 BATERIAS
CARGADOR DE BATERÍA Y CABLE
ACOLLADOR

SIONYX

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

 **WARNING:** CANCER AND REPRODUCTIVE HARM -
www.P65Warnings.ca.gov

www.sionyx.com