


ZESTAW OŚWIETLAJĄCY PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU


Oświetlacz podczerwieni 940 nm

1. Ładowanie + instalacja baterii w oświetlaczu IR




UWAGA: Światło podczerwone jest niewidoczne dla ludzkiego oka i można je zobaczyć tylko przez noktowizory. NIGDY NIE PATRZ BEZPOŚREDNIO W PROMIENNIK PODCZERWIENI.


2. Podłącz szynę Pic do aparatu



3. Zainstaluj w uchwycie na szynę Pic



4. Podłącz do aparatu za pomocą dźwigni QD



UWAGA: Oświetlacz podczerwieni można zamontować po dowolnej stronie kamery, w zależności od preferencji, odwracając mocowanie w kroku 3.

SIONYX

www.sionyx.com

ZESTAW ILUMINATORA SPECYFIKACJA PRODUKTU

Oświetlacz podczerwieni 940 nm

SYSTEM

LED	5W
WIDOCZNY ZASIĘG	940nm
NAPIĘCIE ROBOCZE	3-4.2V
FOV	40 STOPNI
ZASIĘG WIĄZKI	UP TO 150m
ŻYWOTNOŚĆ BATERII	2 HOURS
ŚREDNICA GŁOWY	45mm
ŚREDNICA KORPUSU	25mm
OPCJA POWIĘKSZENIA	TAK - 7mm POWÓDŹ do CENTRUM
WAGA	167g (bez baterii)

ZESTAW ZAWIERA

OŚWIETLACZ PODCZERWIENI 940nm

SZYNA PICATINNY

MONTAŻ NA SZYNĘ PICATINNY

(2) 18650 BATERIE

ŁADOWARKA I KABEL

SMYCZ NA KLUCZE

SIONYX

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

 **WARNING:** CANCER AND REPRODUCTIVE HARM –
www.P65Warnings.ca.gov

www.sionyx.com